

Vale atualiza sobre a barragem Forquilha III

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2024 – Em continuidade ao comunicado realizado em 5 de abril de 2024, a Vale S.A. (“Vale” ou “Companhia”) informa que representantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, da Defesa Civil de Minas Gerais, das Defesas Cíveis municipais, da Agência Nacional de Mineração e da empresa de auditoria que assessora o Ministério Público de Minas Gerais se reuniram em 8 e 9 de abril de 2024 com representantes da Vale, incluindo o Vice-presidente Técnico da Companhia, em uma seção técnica sobre a anomalia identificada na barragem Forquilha III. Nesta ocasião, em conjunto com o Engenheiro de Registro¹ responsável pela estrutura, a Vale propôs um plano de ação para mitigação da ocorrência.

A anomalia, detectada pela Vale e comunicada às autoridades, é o acúmulo de material sedimentado na saída de 1 dentre os 131 dispositivos de drenagem instalados. Todos os instrumentos de monitoramento da barragem Forquilha III indicam que as condições gerais da estrutura seguem inalteradas. A Vale implementará as ações necessárias nos próximos dias e manterá as autoridades informadas a respeito.

A barragem Forquilha III é parte do Programa de Descaracterização de Barragens a Montante da Vale e teve protocolo de emergência em nível 3 ativado em 2019. Desde 2021, a Vale mantém uma Estrutura de Contenção a Jusante da barragem, capaz de conter seus rejeitos. A Zona de Autossalvamento da estrutura permanece evacuada, sem a presença de comunidades. A Companhia continuará empreendendo todos os esforços visando a redução do nível de emergência da estrutura, até que sua descaracterização seja finalizada. A Vale prioriza a segurança de seus empregados e comunidades com atuação transparente.

Gustavo Duarte Pimenta
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Para mais informações, contatar:

Vale.RI@vale.com
Thiago Lofiego: thiago.lofiego@vale.com
Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Patricia Tinoco: patricia.tinoco@vale.com
Pedro Terra: pedro.terra@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual – Form 20F da Vale.

¹ O Engenheiro de Registro, ou EoR, é o responsável pela inspeção de segurança regular da barragem e pela emissão de relatórios técnicos mensais, entre outras atribuições. A função é externa às operações e está integrada às linhas de defesa da Vale e ao nível de gestão sênior, de forma a atuar com a autoridade necessária à função.

Vale updates on Forquilha III Dam

Rio de Janeiro, April 10, 2024 – Following the communication dated April 5, 2024, Vale S.A. ("Vale" or the "Company") informs that on April 8 and 9, 2024 representatives from the Minas Gerais State Environmental Foundation, the Minas Gerais Civil Defense, the municipalities' Civil Defenses, the National Mining Agency, and the auditing firm that advises the Minas Gerais Public Prosecutor's Office met with Vale representatives, including Vale's Chief Technical Officer, in a joint technical session on the anomaly detected at the Forquilha III dam. On such occasion, together with the Engineer of Record¹ in charge of that structure, Vale proposed an action plan to mitigate the situation.

The anomaly identified by Vale and reported to the authorities is the sediment accumulation at the outlet of one of the 131 installed spillways. All the Forquilha III dam monitoring instruments indicate that the structure's general condition remains unchanged. Vale is committed to taking necessary actions in the coming days and will keep authorities informed on that regard.

The Forquilha III dam is part of Vale's Upstream Dam De-Characterization Program and had a level 3 emergency protocol activated in 2019. Since 2021, Vale has maintained a containment structure downstream of the dam, capable of containing its tailings. The structure's self-rescue zone remains evacuated, without the presence of communities. The company will continue to make every effort to reduce the structure's emergency level until its decharacterization is complete. Vale prioritizes the safety of its employees and communities with transparent actions.

Gustavo Duarte Pimenta
Executive Vice President, Finance and Investor Relations

For further information, please contact:

Vale.RI@vale.com
Thiago Lofiego: thiago.lofiego@vale.com
Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Patricia Tinoco: patricia.tinoco@vale.com
Pedro Terra: pedro.terra@vale.com

This press release may include statements that present Vale's expectations about future events or results. All statements, when based upon expectations about the future, involve various risks and uncertainties. Vale cannot guarantee that such statements will prove correct. These risks and uncertainties include factors related to the following: (a) the countries where we operate, especially Brazil and Canada; (b) the global economy; (c) the capital markets; (d) the mining and metals prices and their dependence on global industrial production, which is cyclical by nature; and (e) global competition in the markets in which Vale operates. To obtain further information on factors that may lead to results different from those forecast by Vale, please consult the reports Vale files with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Brazilian Comissão de Valores Mobiliários (CVM) and in particular the factors discussed under "Forward-Looking Statements" and "Risk Factors" in Vale's annual report on Form 20-F.

¹ The Engineer of Record (EoR) is responsible for the dam's regular safety inspections, including preparing monthly technical reports. This role is external to day-to-day operations and is integrated with Vale's lines of defense and senior management, ensuring the necessary authority for the position.